

Tabella allegata al Certificato: **106T rev. 06**

Responsabile: **ing. Carlo MARCHIORI**

Sostituto: **ing. Renato CIULLA**

Settori accreditati: **1**

Laboratorio permanente

TABELLA DI ACCREDITAMENTO

Grandezza	Strumento in taratura	Campo di misura	Incertezza (*)	Note
Pressione (1)	Trasduttori di pressione in mezzo gassoso ed in condizione assoluta	da 1,4 kPa a 40 kPa	$5,0 \cdot 10^{-5} p + 2,0 \text{ Pa}$	
		da 40 kPa a 110 kPa	$5,0 \cdot 10^{-5} p + 0,5 \text{ Pa}$	
		da 110 kPa a 800 kPa	$7,5 \cdot 10^{-5} p$	

(*) L'incertezza di misura è espressa al livello di fiducia del 95 %. Si indica con p la pressione espressa in pascal (Pa)

Il Direttore di Dipartimento
The Department Director
(Ing. Rosalba Mugno)